



EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.

Letecká 1384
686 04 Kunovice
Česká republika

Tel.: +420 572 537 111
Fax: +420 572 537 900
email: marketing@evektor.cz
www.evektoraircraft.com

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.: EV97 – 019 a

1. **TÝKÁ SE:** Všech letounů EV-97 EuroStar, u nichž došlo v provozu k výměně motoru Rotax 912 / Rotax 914 nebo klikového hřídele.
Výrobci letounu je znám letoun **EV-97 EuroStar SLW, v.č. 20113822, vybavený motorem Rotax 914, v.č. 6,774.181.**
2. **DŮVOD:** Výrobce motoru Rotax GmbH vydal Závazný bulletin č. ASB-912-059UL resp. ASB-914-042UL (jeden dokument) požadující kontrolu ložiska klikového hřídele na motorech řady Rotax 912 a 914. V důsledku odchylek ve výrobním procesu mohlo u některých klikových hřídelí dojít k vytvoření trhlinek. Tyto trhlinky mohou způsobit poruchu nosného ložiska hřídele a vést k zastavení motoru.

Rotax GmbH v bulletinu specifikoval výrobní čísla motorů řady 912 a 914 a rovněž klikových hřídelí, u kterých mohl problém nastat. Podle těchto výrobních čísel se bulletin týká výše uvedeného letounu EV-97 EuroStar SLW. **Bulletin se dále může týkat letounů, u nichž došlo k výměně motoru nebo klikové hřídele v provozu.**
3. **OPATŘENÍ:** U letadel EV-97 EuroStar, u nichž v provozu došlo k výměně motoru nebo klikové hřídele, porovnejte výrobní číslo nově instalovaného motoru/klikové hřídele s výrobními čísly uvedenými v bulletinu ASB-912-059 UL / ASB-914-042UL. Pokud zjištěné výrobní číslo souhlasí, pak je požadováno postupovat dle instrukcí v bulletinu ASB-912-059 UL / ASB-914-042UL a provést kontrolu klikové hřídele na trhliny.
4. **OPATŘENÍ PROVÉST:** **Během nejbližších 4 letových hodin nebo do 25.12.2011 podle toho co nastane dříve.**
5. **PROVEDE :** Majitel nebo provozovatel letounu nebo pověřený mechanik
6. **NÁKLADY HRADÍ :** Viz. ASB-912-059 UL / ASB-914-042UL
7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL :** Viz. ASB-912-059 UL / ASB-914-042UL
8. **POSTUP PRÁCE :** Viz. ASB-912-059 UL / ASB-914-042UL
9. **PŘÍLOHY:** Příloha 1 ASB-912-059 UL / ASB-914-042UL
10. **VYPRACOVAL:** Ing.Petr Javorský vedoucí projektu UL 30.11.2011
11. **SCHVÁLIL:** Ing.Stanislav MIKULÁŠTÍK Ředitel pro jakost 01.12.2011
Ing. Miroslav MARTINEK Technický ředitel 01.12.2011
Ing. Milan MACH Obchodní ředitel 01.12.2011
Ing. Jiří MICHALÍK Vedoucí OTS 01.12.2011
Ing.Radek SURÝ Vedoucí OTK 01.12.2011

Formulář č.:	QS-406/F-03A	Vydání:	Datum vydání:	Strana: 1
Název souboru:	EV97_019a_CZ.doc	Nový	30.11.2011	Stran: 2



EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.
Letecká 1384
686 04 Kunovice
Česká republika

Tel.: +420 572 537 111
Fax: +420 572 537 900
email: marketing@evektor.cz
www.evektoraircraft.com

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.: EV97 – 019 a

Příloha 1 ROTAX ALERT SERVICE BULLETIN ASB-912-059UL / ASB-914-042UL

Bulletin je ke stažení na adrese:

<http://www.evektoraircraft.com/en/service-support/list-of-bulletins/supplier-s-bulletins>

Formulář č.: QS-406/F-03A	Vydání: Nový	Datum vydání: 30.11.2011	Strana: 2
Název souboru: EV97_019a_CZ.doc			Stran: 2