



Vydává

SERVISNÍ BULLETIN č.**EV97-039a****SPORTSTAR-040a****Harmony LSA-017a**

- 1. TÝKÁ SE:** letadel: EV97 – (zjištěná S/N: 20224402, 20224403 a 20224404)
SPORTSTAR
Harmony LSA
a všech dalších vybavených motorem ROTAX 912 UL/ULS podle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 2. DŮVOD:** Výrobce motoru (ROTAX) vydal Servisní Bulletin SB-912-076UL, kterým nařizuje výměnu nátrubků palivového čerpadla. Důvodem výměny je skutečnost, že u určitého množství nátrubků palivového čerpadla byla jejich montáž provedena pomocí maziva místo předepsaného přípravku LOCTITE 577 Yellow.
- 3. OPATŘENÍ:**
1. Proveďte kontrolu a případnou výměnu podle Servisního Bulletinu ROTAX 912-076UL.
2. Výměnu zapište do záznamníku motoru.
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 5. PROVEDE:** Provozovatel / vlastník letounu.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:**
- | Název | Označení | Nomenkl. | Množství |
|-----------------|--------------------|----------|-------------|
| Nátrubek | 9/5.7 | 840745 | 1 ks |
| Nátrubek | 7/3.8 | 840740 | 1 ks |
| Těsnící kroužek | 10.2x15x1,5 | 250425 | 2 ks |
| Tmel na závity | Loctite 577 Yellow | 899796 | dle potřeby |
- Značení materiálu je v souladu s materiálem definovaným v Servisním Bulletinu ROTAX SB-912-076UL. Materiál dodá výrobce letounu.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 9. PŘÍLOHY:** Nejsou.

Platnost od: 21. 10. 2022

QS-406/F-071