

Vydává

**ZÁVAZNÝ BULLETIN č. EV97-044a
SPORTSTAR-045a
HARMONY LSA-025a
HARMONY-001a
S VLIVEM NA BEZPEČNOST**

- 1. TÝKÁ SE:** Všech letadel: Eurostar EV97
Harmony / Harmony LSA / Harmony ELSA
SportStar
vybavených motorem ROTAX 912 UL/ULS nebo
ROTAX 912 iS Sport podle Servisního Bulletinu ROTAX SB-
912-078UL / SB-914-059UL / SB-912 i-014iS.
- 2. DŮVOD:** Výrobce motoru ROTAX vydal Servisní bulletiny ROTAX SB-
912-078UL / SB-914-059UL / SB-912 i-014iS, kterými
nařizuje výměnu hřídele vrtule a jejího příslušenství.
- 3. OPATŘENÍ:** 1. Proveďte kontrolu a případnou výměnu podle Servisních
bulletinů ROTAX SB-912-078UL / SB-914-059UL / SB-912 i-
014iS.
2. Výměnu zapište do záznamníku motoru.
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** Dle Servisních bulletinů ROTAX SB-912-078UL / SB-914-
059UL / SB-912 i-014iS.
- 5. PROVEDE:** Dle Servisních bulletinů ROTAX SB-912-078UL / SB-914-
059UL / SB-912 i-014iS.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Dle Servisních bulletinů ROTAX SB-912-078UL / SB-914-
059UL / SB-912 i-014iS.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Dle Servisních bulletinů ROTAX SB-912-078UL / SB-914-
059UL / SB-912 i-014iS.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Dle Servisních bulletinů ROTAX SB-912-078UL / SB-914-
059UL / SB-912 i-014iS.
- 9. PŘÍLOHY:** Nejsou.

Platnost od: 01. 09. 2023