

LA DIAGONELA

19.01.2024 - für Samstag, den 20.01.2024

Empfehlung:

Reccomandation:
Recommandés:
Consigliati:



HP Hot Wax
blue



HP Liquid Paraffin
blue



HP Powder
blue



Structurite
blue

Gleitzone:

Glide zone:
Zone de glissement:
Zona di scorrimento


1



2



3



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Pulizia della base

- Pulizia della base (Racing Waxremover)
- Spazzolare la base con una spazzola di rame
- Posizionare Base Tex sotto la spazzola di rame e pulire la base

Hot Wax

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 30 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Hot Wax

- Cirer le revêtement avec le High Performance Hot Wax
- Laisser refroidir au moins 30 min.
- Retirer proprement les skis avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Hot Wax

- Incidere il rivestimento con la cera a caldo ad alte prestazioni.
- Lasciare raffreddare per almeno 30 minuti.
- Spelare lo sci in modo pulito con la lama in plexiglas.
- Spazzolare lo sci con la spazzola in rame o acciaio

Liquid Paraffin

- HP Liquid Paraffin aufsprühen und ca. 30 Min. trocknen lassen
- Belag mit der Polishing Brush Liquid Paraffin polieren

Liquid Paraffin

- Vaporiser HP Liquid Paraffin et laisser sécher env. 30 min.
- Polir le revêtement avec la brosse de polissage Liquid Paraffin

Liquid Paraffin

- Spruzzare la paraffina liquida HP e lasciare asciugare per circa 30 minuti
- Lucidare il rivestimento con la spazzola per lucidatura Paraffina liquida

4



5



Powder

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 10 min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Powder

- Saupoudrer la poudreuse sur le ski et la repasser
- Laisser refroidir la poudreuse pendant env. 10 min.
- Retirer proprement les skis avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Powder

- Spalmare la polvere sullo sci e stirarla
- Lasciare raffreddare la polvere per circa 10 minuti
- Rimuovere lo sci in modo pulito con la lama in plexiglas
- Spazzolare lo sci con la spazzola di rame o d'acciaio

Struktur

- Struktur einprägen

Structure

- Mémoriser la structure

Struttura

- Memorizzare la struttura

Empfehlung:

Reccomandation:

Recommandés:

Consigliati:



Gripwax Base
green



1. Layer
Gripwax X-Cold



2. Layer
Gripwax blue



3. Layer
Gripwax X-Cold

Abstosszone:

Pushback zone

Zone de rejet:

Zona di respingimento:



1



2

Vorpräparation Abstosszone

- Abstosszone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen.
- Die Abstosszone mit Sandpapier aufrauen.
- Basewax einbügeln und auskühlen lassen

Préparation de la zone de poussée

- Bien nettoyer la zone de poussée avec le Waxremover ou le Gel Clean
- Rendre la zone de poussée rugueuse avec du papier de verre
- Repasser la cire de base et laisser refroidir

Preparazione dell'area di spinta

- Pulire bene la zona di lancio con Waxremover o Gel Clean
- Irrividire la zona di lancio con carta vetrata
- Passare il ferro da stiro sulla cera di base e lasciare raffreddare

Rennpräparation Abstosszone

- Basewax mit Plasto oder Wax Cork verkorken
- Jede weitere Schicht einzeln auftragen und verkorken

Préparation pour la course Zone de départ

- Boucher la basewax avec du plasto ou du wax cork
- Appliquer chaque couche supplémentaire séparément et la boucher

Zona di preparazione alla gara

- Tappare la cera di base con Plasto o Wax Cork
- Applicare e tappare singolarmente ogni strato aggiuntivo


Weather forecast for Pontresina

Meteogram 19 Jan. at 10:00 – 22 Jan. at 00:00

Fri. 19 Jan.

Sat. 20 Jan.

Sun. 21 Jan.



Long range forecast 19 Jan. – 26 Jan.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Fri. 19 Jan.			-10° / -19°	4	/
Sat. 20 Jan.			-7° / -19°	2	
Sun. 21 Jan.			0° / -14°	2	/
Mon. 22 Jan.			3° / -7°	0.	2
Tue. 23 Jan.			3° / -7°	5	/
Wed. 24 Jan.			7° / -3°	2.	1
Thur. 25 Jan.			0° / -9°	2	3/
Fri. 26 Jan.			4° / -2°	2.	1
				8	3/
					2
					4/
					2
					3/

More details at www.yr.no