


CLASSIC CARS



EXPERTISES

M. CAVAILLES PHILIPPE
32 rue Pierre Coubertin
81 000 ALBI

Référence dossier : CCE201905121R

RAPPORT D'EXPERTISE



Classic Cars Expertises – Alexis ARTUS

258 rue des Amandiers – 34980 Saint Clément de Rivière

06 50 59 69 46

auto-expertise@live.fr

SIRET 529 229 064 00033

www.classic-cars-expertises.com

Préambule :

Ce rapport définit la valeur du véhicule au jour de son examen par nos soins, celle-ci n'est pas contractuelle.

L'estimation n'a pour but que d'informer le mandant ou l'assureur de la valeur du véhicule et ne peut servir en aucun cas à une quelconque négociation.

Elle est établie en fonction des informations que nous avons pu recueillir et des constatations que nous avons faites.

L'ensemble de ces investigations s'étant déroulées hors préparation technique du présent véhicule, hors démontage, hors sondage, hors vérification de charge de résistance des circuits électriques, hors mesure des compressions, hors passages aux bancs, nous ne pouvons qu'émettre les plus expresses réserves d'usage, de fond et de forme.

L'examen de ce véhicule ne constitue pas une garantie et ne peut se substituer aux obligations légales du vendeur, notamment en cas de vices cachés.

Le montant retenu n'a pas force obligatoire en matière de transaction.

La valeur du véhicule sera susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction de son âge, de son état et des mouvements du marché.

Ce rapport est confidentiel. Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit être autorisée préalablement.

Légende d'évaluation :

*	Mauvais état
**	État / fonctionnement à revoir
***	État / fonctionnement satisfaisant
****	Bon état / fonctionnement
N.V.	Non visible / Non vu (non contrôlé)
N.C.	Non connu / Non communiqué

I – IDENTIFICATION – CONDITIONS D'EXAMEN

Données du certificat d'immatriculation :	
A. Numéro d'immatriculation	BZ-558-ZW
B. Date de première MEC	06/09/2000
I. Date du certificat	16/03/2015
D1. Marque	PORSCHE
D2. Type, Variante, Version	996TURBOLT21/01
E. Numéro d'identification	WPOZZZ99Z1S681119
J.1. Genre national	VP
J.3. Carrosserie nationale	CI
P.3. Type de carburant	ES
P.6. Puissance administrative nationale	33
S.1 Nombre de places assises	4

Kilométrage et pneumatiques	
Index compteur	69 997 Km
Usure des pneumatiques AV / AR	5 mm / 4 mm

Examen	Oui	Non
Examen du véhicule au sol	X	
Examen du véhicule sur pont ou fosse	X	
Mise en route	X	
Essai routier	X	

Documents présentés	Oui	Non
Certificat d'immatriculation	X	
Contrôle technique	X	
Carnet d'entretien	X	
Facture d'achat		X
Factures d'entretiens	X	
Factures de remises en état / restauration		X

Concordance des numéros avec les documents présentés	Oui	Non
Frappe à froid du numéro de série	X	
Plaque constructeur	X	

Pays de commercialisation : Italie (C07)

II - CARROSSERIE

Éléments	*	**	***	****	N.V.
Peinture				X	
Ouvrants				X	
Bas de caisse				X	
Planchers			X*		
Soubassements			X*		
Joints				X	
Chromes					
Vitrages				X	

Corrosion	Absente	Cloque	Superficielle	Perforante	N.V.
Bas de caisse	X				
Bas de porte	X				
Bas d'ailes	X				
Ouvrants	X				
Longerons	X*				
Soubassements	X*				
Passages de roues					X*
Baie de pare-brise	X				

* Anti-gravillon et / ou protection

	OUI	NON	N.V.
Réparations antérieures visibles		X	
Bonne planéité des éléments	X		
Alignement des ouvrants satisfaisants	X		
Jeux fonctionnels satisfaisants	X		

OBSERVATIONS

Très bon état apparent des éléments de carrosserie.
 Bonne planéité des éléments. Jeux fonctionnels satisfaisants.
 Peinture avec un bon effet tendu et un brillant uniforme.
 Teinte Dark Blue. Adhésifs latéraux. Jantes peintes.
 Epaisseurs de peintures mesurées comprises entre 0,10 mm et 0,22 mm (capot) sur les points contrôlés. Soubassements recouverts d'une épaisseur d'anti-gravillon d'origine.
 Nous ne constatons pas de déformation notable.
 Option pare-bris teinté dégradé.

III – SELLERIE

Éléments	*	**	***	****	N.V.
Sièges				X	
Panneaux de portes				X	
Ciel de toit				X	
Moquettes			X		
Tableau de bord				X	
Volant			X		

OBSERVATIONS

Option support lombaire (G), écussons sur appui-têtes, console centrale AR en cuir et baguettes de seuil en acier. Cuirs et ciel de toit très bien conservés.

IV – MECANIQUE

- Moteur :

Caractéristiques	
Nombre de cylindres	6
Alimentation	EFI – Suralim.
Numéro	M96 / 70 64102205 (origine)

	*	**	***	****	N.V.
Mise en route				X	
Montée en régime				X	
Ralenti				X	
Fumées				X	
Étanchéité			X		
Échappement			X		

OBSERVATIONS

Mise en route sans difficulté. Mécanique propre.
Montée en régime sans à coup. Ralenti stable.
Pas de fumée anormale au démarrage et en accélération.
Dernier entretien le 13 février 2019 à 68 657 Km.

- Boîte de vitesses / transmission :

Caractéristiques	
Nombre de rapports (+MA)	6
Autobloquant	Oui – C4
Numéro	G9650 1003306 (origine)

	*	**	***	****	N.V.
Passage des rapports				X	
Garde de la pédale			X		
Souplesse du mécanisme			X		
Étanchéité				X	

OBSERVATIONS

Passage des rapports sans difficulté.

- Freins / Direction / Suspensions :

Examen	Oui	Non
Contrôle sur banc		X

Éléments	*	**	***	****	N.V.
Jeu direction				X	
État apparent train avant			X		
État apparent train arrière			X		
État apparent amortisseurs			X		
Usure apparente freins avant			X		
Usure apparente freins arrière			X		
Pneus avant			X		
Pneus arrière			X		
Jantes			X		

OBSERVATIONS

Bon état apparent des éléments visibles. Usure irrégulière des pneumatiques AR, un contrôle et réglage de la géométrie a été réalisé suite à l'expertise. Amortisseurs BILSTEIN, ressorts courts. Jantes peintes, option blason central.

V – EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Éléments	*	**	***	****	N.V.
Circuit électrique					X
Batterie				X	
Éclairage - Signalisation				X	
Ventilation				X	
Essuie-glaces				X	
Système audio				X	

OBSERVATIONS

Options PCM, combiné téléphonique, chargeur 6 CD et système audio Bose haute performance.

VI – PROTECTION ANTIVOL

Protection	Oui	Non	N.V.
Glaces gravées		X	
Alarme	X		
Traqueur GPS		X	
Coupe circuit		X	

OBSERVATIONS

--

VII – CONFORMITE A L'ORIGINE


Conformité visuelle	Oui	Non	N.V.
Carrosserie	X		
Moteur	X		
Boite de vitesse / Transmission	X		
Trains roulants	X		

OBSERVATIONS

--

VIII – PHOTOGRAPHIES





CONCLUSIONS :

Vu l'état général,

Vu les spécificités et équipements du modèle,

Vu l'entretien et le soin apporté au véhicule,

Vu les travaux effectués et à prévoir,

Vu le kilométrage,

*Vu les cotations existantes, les propositions à la vente
et les transactions dont nous avons eu à connaître,*

Nous estimons la valeur de cette

PORSCHE 996 TURBO à

57 000 €

Nous disons : Cinquante sept mille euros.

Fait et clos à Saint Clément de Rivière le 6 mai 2019,

Rapport mis à jour le 1er juillet 2019 suite à la transmission de pièces complémentaires.

Pour servir et valoir ce que de droit.

L'Expert Alexis ARTUS

N° d'agrément 003943-VE

ARTUS Alexis
Expert Automobile
N 003943-VE